



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	San Juan Chamelco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Sesibche
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-10-0802-43	FECHA:	23/02/2024




Foto 1. MODULO 1: Cambio de entechado, instalación de canales e instalación de balcones.




Foto 2. MODULO 1: Instalación de canales e instalación de balcones.




Foto 3. MODULO 1: Instalación de desayunador dentro de cocina e instalación de balcones.




Foto 4. MODULO 2: Mejoramiento de entechado de pasillo entre aulas de dicho módulo.



Foto 5. MODULO 2: Reparación y ampliación de piso en corredor.




Foto 6. MODULO 2: Reparación y ampliación de techo y piso de pasillo.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

