



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación  
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA:

PREVIO  X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN JUAN CHAMELCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CHAJBUL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-10-1144-43	FECHA:	15/04/2024



Foto1: Se observa el deterioro de vigas y láminas.



Foto 2: Se observa el entechado muy deteriorado.



Foto 3: Se observa el patio de la escuela en donde se llena de polvo en tiempo de verano y se llena de lodo en tiempo de lluvia y se requiere reparación de losa de patio.



Foto 4: Se observa la pila muy deteriorada la cual necesita ser reemplazada.



Foto 5: Se observa el porton muy deteriorado.



Foto 6: Se observa la instalación eléctrica no adecuada para el uso de equipo tecnológico en el aula.

**Observación:** Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

