



Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN JUAN CHAMELCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA KAK IXIMCHE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-10-1181-43	FECHA:	2/09/2024




Foto1: Sustitución de piso a cerámico por deterioro.



Foto 2: Sustitución de piso a cerámico por deterioro.



Foto 3: Sustitución de piso a cerámico por deterioro.



Foto 4: Sustitución de piso a cerámico por deterioro.



Foto 5: Sustitución de piso a cerámico por deterioro.



Foto 6: Sustitución de piso a cerámico por deterioro.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y cualquier otro tipo de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

