

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA      PREVIÓ       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN JUAN CHAMELCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA LIBERTAD
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-10-1513-43	FECHA:	15/04/2024



Foto 1: Se observa deterioro en las láminas en el modulo 1



Foto 2: Se observa deterioro en la estructura portante en el modulo 1



Foto 3: Se observa deterioro en los pisos en el modulo 1



Foto 4: Se observa el deterioro en la estructura y lámina en el modulo 2



Foto 5: Se observa deterioro en las puertas en el modulo 2



Foto 6: Se observa el poco aprovechamiento de las aguas pluviales en el modulo 1

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la CEF  
  


Firma y Sello Director Centro Educativo Público  
  
