

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA:      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN JUAN CHAMELCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALTA VERAPAZ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-10-1514-43	FECHA:	12/04/2024



Foto1: Aula 1 que necesita pintarla



Foto 2: corredor que requiere reparacion



Foto 3: foto de muro de contencion que necista reforzamiento



Foto 4: foto de pared que necesita reparacion



Foto 5: Sanitario que necesita reposicion



Foto 6: Puertas de baños que requiere puertas y chapas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p><i>Clara Sasaha Xol Xol</i></p> <p>Firma y sello del Presidente de la O.P.F.</p> 	<p><i>[Signature]</i></p> <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p> 
---	--