

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	San Juan Chamelco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Magdalena Chamisun
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-10-1514-43	FECHA:	23/12/2024



Foto1: Foto de la cumalpa del muro de contencion.



Foto 2: Fotografia del seguimeinto de construccion de muro.



Foto 3: foto de cambion de lamina de cocina.



Foto 4: Cambio de lamina del un salon de clase.



Foto 5: Foto del proceso de construccion del muro.



Foto 6: Foto del cimeinto de muro de contencion

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Clara Susaha Xol Xol*

Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Handwritten Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

