

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

|                             |                             |                                |                            |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|----------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Alta Verapaz                | MUNICIPIO:                     | San Juan Chamelco          |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial Rural Mixta | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Caserío Magdalena Chamisun |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 16-10-1514-43               | FECHA:                         | 23/12/2024                 |



Foto1: Foto de la escuela de como quedo.



Foto 2: Fotografía del techo cambiado.



Foto 3: Foto del techo de la cocina finalizado.



Foto 4: Foto del ambiente de cada aula .



Foto 5: Foto del muro finalizado.



Foto 6: Fotografía del aula y los padres agradecidos por el proyecto.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Clara Susaha Xol Xol

Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Handwritten Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

