



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINAD,

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN JUAN CHAMELCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO SAN AGUSTÍN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-10-1541-43	FECHA:	10/04/2024



Foto1: Se observa el mal estado de los servicios sanitarios de hombres.



Foto 2: Se observa el mal estado del servicio sanitario de las niñas.



Foto 3: Se observa el mal estado de las puertas y paredes del establecimiento.



Foto 4: Se observa el estado de las lamparas que necesitan ser cambiadas.



Foto 5: Se observa la necesidad de pintar las paredes interiores de las aulas.



Foto 6: Se observa que las paredes exteriores están sucias y no están pintadas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la O.C.P.R.



Firma y Sello Director Centro Educativo Público
