



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	San Juan Chamelco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Núcleo Familiar Educativo para el Desarrollo NUFED No. 626	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Finca Municipal Sesibche
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-10-1589-45	FECHA:	5/09/2024



Foto 1: Sustrucción de láminas por deterioro



Foto 2: Colocación de Balcones área de Biblioteca




Foto 3: Colocación de Balcones en salón de primero básico



Foto 4: Colocación de Balcones en el salón de segundo básico



Foto 5: Colocación de Balcones en el salón de tercero básico



Foto 6: Sustrucción de puertas por deterioro

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

