



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	San Juan Chamelco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Chilaxito	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Chilaxito
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-10-2113-43	FECHA:	02/09/2024




Foto1: Mantenimiento de estructura de metal puerta.



Foto 2: Sustitucion de plla.



Foto 3: Sustitucion de polleton por deterioro.



Foto 4: Sustitucion de piso por ceramica.



Foto 5: Sustitucion de canal por deterioro.



Foto 6: Sustitucion de canal por deterioro.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas

Zoila Esperanza Cho Chen
Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	San Juan Chamelco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Chilaxito	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Chilaxito
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-10-2113-43	FECHA:	02/09/2024



Foto 1: Sustitucion de piso por ceramica.



Foto 2: Sustitucion de piso por deterioro.



Foto 3: Sustitucion de portón,




Foto 4:




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Zoila Esperanza CHO CHEN

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo

