

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	San Juan Chamelco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Saktzicnij
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-10-2114-43	FECHA:	2/09/2024



Foto1: Sustición de piso de torta por piso ceramico, del aula de primero ya que se encuentra en malas condiciones y se encuentra deteriorado



Foto 2: Cambio de piso de torta a piso ceramico del aula de segundo ya que se encuentra en mal estado ya que tiene 40 años de elaboración



Foto 3: Cambio de piso del aula de preprimaria por piso ceramico ya que sen encuentra en malas condiciones



Foto 4: cambio de piso de torta a piso ceramico del aula de quinto, ya que sen encuentra en mal estado tiene al redor de 40 años de haberlo elaborado.



Foto 5: Pintura del establecimiento, ya que se encuentra en malas condiciones.




Foto 6: Cambio de pintura del establecimiento ya que se encuentra en mal estado.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de fotos.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	San Juan Chamcelco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M Aldea Saktzicnil	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Saktzicnil
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-10-2114-43	FECHA:	



Foto 1: Cambio de pintura del establecimiento ya que se encuentra en mal estado.



Foto 2: cambio de pintura del establecimiento se encuentra en malas condiciones.



Foto 3: Cambio de canal PVC a canal de metal, si se mantiene el canal de PVC se arruina la lamina y crea un mal aspecto a las orillas de la lámina.



Foto 4: Cambio de canal PVC a canal de metal.



Foto 5: Colocacion de canal de metal








Foto 6: Colocación de canal de metal en pasillos del establecimiento.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPR		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	---	---