

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN JUAN CHAMELCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Subulbux
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-10-2316-43	FECHA:	15/04/2024



Foto1: Cambio de columnas y reforzamiento de estructura de techo.



Foto 2: Sustitución de pilas de dos lavaderos



Foto 3: Sustitución de puerta



Foto 4: Sustitución de baños



Foto 5: Sustitución de torta



Foto 6: Sustitución de torta

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Signature]*

Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

