



Ministerio de Educación  
G U A T E M A L A

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	San Juan Chamelco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Chio Sacaxlanaj
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-10-2317-43	FECHA:	28 de febrero de 2024



Foto 1: Se visualiza el deterioro del piso. MODULO II




Foto 2: Se implementará la instalación de piso cerámico para el mejoramiento de las aulas. MODULO I



Foto 3: Se visualiza el deterioro del piso y se instalará piso cerámico para el mejoramiento de la cocina. MODULO I




Foto 4: Se requiere el mejoramiento en los muros de la cocina y se aplicará alisado con monocapa. MODULO I




Foto 5: Se requiere mejoramiento de banqueta. MODULO I




Foto 6: Se visualiza el deterioro del área, se implementará una banqueta. MODULO I

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OPE



  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

