



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN JUAN CHAMELCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM ALDEA SAN BARTOLOME SECAJ	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN BARTOLOME SECAJ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16 - 10 - 6271 - 43	FECHA:	15/04/2024



Foto 1: Se observa que la puerta esta oxidada y en mal estado, modulo 1 y 2.



Foto 2: Sustitución de estructuras; ventanas y vidrios, modulo 1 y 2



Foto 3: Sustitución de canal pluvial, modulo 1



Foto 4: Se observa cableado de la energía eléctrica con numeros de cables no recomendadas y con malas conexiones, modulo 1 y 2



Foto 5: Reparación de muros o paredes, modulo 1 y 2



Foto 6: Se requiere reparación, muro de circulacion.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Pública



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN JUAN CHAMELCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM ALDEA SAN BARTOLOME SECAJ	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN BARTOLOME SECAJ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16 - 10 - 6271 - 43	FECHA:	15/04/2024



Foto1: Sustitución a piso de granito, modulo 2.



Foto 2: Sustitución de canal pluvial, modulo 1



Foto 3: Se requiere sustitución a piso granito, modulo 2 y Dirección



Foto 4: Se observa los depositos de agua en mal estado y con el lugar inadecuado, se requiere sustitución. Modulo cocina



Foto 5: Se requiere sustitucion de estufa rural, modulo cocina.



Foto 6: Se requiere sustitución de pila. Modulo cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN JUAN CHAMELCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM ALDEA SAN BARTOLOME SECAJ	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN BARTOLOME SECAJ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16 - 10 - 6271 - 43	FECHA:	15/04/2024



Foto1: Se requiere sustitución de tinaco.



Foto 2: Se requiere reparación de balcones de ventanas, modulo 1



Foto 3: Se requiere sustitución de tinaco.



Foto 4: Se requiere pintura en muros exteriores e interiores. Modulo 1 y 2



Foto 5: Se requiere sustitución de tablero de flipones.



Foto 6: Se requiere sustitución de lavamanos.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPP



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

