



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN JUAN CHAMELCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA Q'EQXIBAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-10-6714-43	FECHA:	19/04/2024



Foto 1: Se observa que el porton ya se va por caer y es un riesgo para los alumnos. Modulo I



Foto 2: Esta mala la estructura portante en el modulo I



Foto 3: Se observa las piedras sueltas en el patio del establecimiento. Modulo II



Foto 4: Se observa lo peligroso para los alumnos en el área de recreacion del modulo II



Foto 5: Se observa el deterioro de la estructura portante de la pintura en el muro modulo III



Foto 6: Se observa el deterio de la pintura del muro perimetral modulo III

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



 Firma y sello del Presidente del C.E.P.F.



 Firma y Sello Director Centro Educativo Público