

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN JUAN CHAMELCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Seovis
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-10-7054-43	FECHA:	15/04/2024



Foto 1: Se observa el deterioro de las puertas de baños y aulas.



Foto 2: Se observa el deterioro y desprendimiento del piso en varias aulas.



Foto 3: Se observa en mal estado los inodoros de los baños.




Foto 4: Se observa la presencia de óxido en balcones de la dirección.




Foto 5: Se observa el mal estado de las puertas de los baños de niños y niñas




Foto 6: Se observa el deterioro y desprendimiento del piso de concreto dentro del aula.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---