

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN JUAN CHAMELCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SANTA CATALINA CHAJANEB
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-10-7179-43	FECHA:	15/04/2024



Foto 1: Sustitución de piso de concreto a piso ceramico. Modulos 1,2,3,4 y 5.



Foto 2: Mantenimiento de puertas, lijado, cepillado y aplicación de pintura. Modulos 1,2,3,4 y 5.



Foto 3: Sustitución de canal de metal. Modulos 1,2,3,4 y 5.




Foto 4: Sustitución de depósito de agua.



Foto 5: Mantenimiento y sustitución de piso de torta a cerámico. Modulo baño.



Foto 6: Repello y cernido de aulas exteriores Modulos 1, 2, 3, 4 y 5.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
--	---	---	---