

HOJA 2 DE

DESCRIPCIÓN Y CANTIDAD DE TRABAJOS						
No.	* RENGLONES DE TRABAJO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO ESTIMADO	SUBTOTAL Q.	
					VIENEN	Q35,625.00
2	MODULO 2: SERVICIOS SANITARIOS					
2.1	SUSTITUCIÓN DE INODORO	UNIDAD	2	Q 650.00	Q	1,300.00
2.2	SUSTITUCIÓN DE LAVAMANOS	UNIDAD	1	Q 500.00	Q	500.00
2.3	REPARACIÓN DE PISO DE GRANITO	M2	8	Q 200.00	Q	1,600.00
2.4	SUSTITUCIÓN DE LÁMINA, POR LÁMINA TROQUELADA ALUZINC CALIBRE 26	M2	16	Q 150.00	Q	2,400.00
2.5	SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA DE SOPORTE DE MADERA, POR METAL	M2	13	Q 450.00	Q	5,850.00
2.6	CERNIDO EN MURO	M2	18	Q 45.00	Q	810.00
3	MODULO 3: PATIO Y EXTERIORES					
3.1	MANTENIMIENTO A PORTON DE METAL	UNIDAD	1	Q 950.00	Q	950.00
3.2	SUSTITUCIÓN DE PISO DE CEMENTO LÍQUIDO	M2	30	Q 140.00	Q	4,200.00
3.3	REPARACIÓN DE CUNETA DE CONCRETO	ML	8	Q 75.00	Q	600.00
3.4	REPARACIÓN DE BANQUETAS DE CONCRETO	M2	15	Q 130.00	Q	1,950.00
3.5	REPARACIÓN DE MURO PERIMETRAL DE BLOCK	M2	10.50	Q 80.00	Q	840.00
3.6	COLUMNAS	M2	4	Q 700.00	Q	2,800.00
3.7	ALISADO EN MURO	M2	21	Q 75.00	Q	1,575.00
3.8	REPARACIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN	ML	7.50	Q 1,350.00	Q	10,125.00
3.9	APLICACIÓN DE REPELLO DE MURO DE CONTENCIÓN	M2	15	Q 65.00	Q	975.00
3.10	SUSTITUCIÓN DE TUBERÍA PVC LÍNEA PRINCIPAL AGUAS PLUVIALES	TUBO	3	Q 375.00	Q	1,125.00
3.11	SUSTITUCIÓN DE CAJA DE REGISTRO	UNIDAD	1	Q 445.00	Q	445.00
3.12	SUSTITUCIÓN DE TUBERÍA PVC LÍNEA PRINCIPAL RED DE AGUA POTABLE	ML	19	Q 70.00	Q	1,330.00
					TOTAL Q.	Q 75,000.00

Se hace constar que el Centro Educativo Público no se encuentra intervenido actualmente, ni recientemente con recursos financieros provenientes de financiamiento externo, Unidad de Construcción de Edificios del Estado -UCEE-, Fondo de Desarrollo Social -FODES-, Organizaciones no Gubernamentales -ONG-, Municipalidades.


Firma y Sello del Presidente de la OPF


Firma y Sello del Director del Centro Educativo Público

Revisado por: 
Coordinador(a) de Infraestructura Escolar
Firma y sello


Autorizado por: Director(a) Departamental de Educación
Firma y sello

*Los Renglones de trabajo para el mantenimiento, son los establecidos en el instructivo PRA-INS-20 "Transferencias Corrientes a OPF para el Programa de Mantenimiento de Edificios Escolares Públicos".



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
G U A T E M A L A

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN JUAN CHAMELCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	CEIN-PAIN-	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO CENTRAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-10-8549-42	FECHA:	12/04/2024



Foto 1: Se observa el canal metálico de las bajadas de aguas pluviales con desgaste, óxido y deterioro.



Foto 2: Se observa el porton de acceso principal con deterioro y mucho desgaste por falta de mantenimiento.



Foto 3: Se observa la instalación eléctrica en mal estado, sin uso debido a daños en cables de alimentación y accesorios eléctricos.



Foto 4: Se observa el deterioro y el agrietamiento del piso de concreto actual en las aulas.



Foto 5: Se observa el modulo de baños con daños en su cubierta y estructura de lámina.



Foto 6: Se observa el modulo de baños con desgaste en sus muros y piso, así como los inodoros quebrados y en mal estado.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten Signature]



Firma y sello del Presidente de la C.P.F.

[Handwritten Signature]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público