

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Lanquin
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cooperativa Chinama
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-11-0007-43	FECHA:	29 de Julio de 2024



Foto 1: Quitando las laminas en mal estado



Foto 2: quitando vigas en mal estado



Foto 3: proceso de colocacion de techo



Foto 4: colocando laminas nuevas



Foto 5: Inicio de trabajo de muro perimetral



Foto 6: colocacion de porton

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la Cooperativa




Firma y Sello Director General Escuelas Públicas

