

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO	Alta Verapaz	MUNICIPIO	Lanquin
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	Cooperativa Chinama
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	16-11-0007-43	FECHA	01 de Octubre de 2024



Foto 1: Techo en excelente estado



Foto 2: vidrios en excelente estado



Foto 3: muro perimetral finalizado



Foto 4: muro perimetral finalizado



Foto 5: porton colocado correctamente



Foto 6: porton y entrada en excelente estado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales. Estructurar en número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

