

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Lanquin
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Comunidad de chicuiz
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-11-0009-43	FECHA:	4/09/2024



Foto1: cambio de cubierta de lamina modulo 1



Foto 2: cambio de laminas por troquelada c. 26



Foto 3: sustitucion de piso a ceramico



Foto 4: sustitucion de piso dentro de las aulas.




Foto 5: Sustitucion de piso alrededor de la escuela.



Foto 6: Sustitucion de piso en la bodega.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.




Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público