

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	LANQUIN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SEAMAY JUANA TUX
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-11-0010-43	FECHA:	19/06/2024



Foto 1: MEJORAMIENTO EN PAREDES DE MODULOS



Foto 2: ESTRUCTURA DE TECHO EN INSTALACION




Foto 3: CAMBIO DE ESTRUCTURA DE MADERA POR METAL



Foto 4: MEJORAMIENTO DE ENTECHADO



Foto 5: INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA Y CUBIERTA DE LAMINA




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 <p>Firma y sello del Presidente de la OPI</p>	 <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
---	---