

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERPAZ	MUNICIPIO:	LANQUIN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA XALIHA SEAMAY
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-11-0020-43	FECHA:	4/09/2024



Foto1: Cambio de puerta de un aula




Foto2: cambio de cubierta de lamina en toda las instalaciones del centro educativo



Foto 3: se solicita cambiar vidrios de varias aulas , que estan en mal estado




Foto 5: cambio de pintura por deterioro y pintar las fachadas faltantes exteriores




Foto 5: se nesecita darle mantenimieto a paredes de aulas que se encutran en mal estado,para mejor seguridad de nuestros alumoss



Foto 6: pintura para baños dentro y fuera

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Samuel Tzab Tzuc

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo

