

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|---------------|
| DEPARTAMENTO: | ALTA VERAPAZ | MUNICIPIO: | LANQUIN |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA SEPAJCH |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 16-11-0820-43 | FECHA: | 26/02/2024 |



CAMBIO DE ESTRUCTURA DE MADERA POR METAL Y CUBIERTO DE LAMINA Y SUSTITUCION DE PUERTAS DE METAL



CAMBIO DE VENTANA Y VIDRIO, Y CAMBIO CUBIERTO DE LAMINA



SUSTITUCION DE PISO



LOSA DE PATIO



PINTURA DE MUROS INTERIO Y EXTERIOR



CAMBIO DE VIDRIO Y VENTANA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Carlos Cocxol

Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

