

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	LANQUIN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SEMIL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	1611082143	FECHA:	23 de Febrero de 2024




FOTO 1: Se necesita mejorar la circulación ya que esta deteriorado



FOTO 2: Culminación de cerco muro perimetral para evitar el ingreso de personas ajenas y así cuidar la integridad de los alumnos.



FOTO 3:



FOTO 4: No contamos con porton principal de la escuela



FOTO 6: Instalacion de un porton por seguridad de los niños.



FOTO 6: Es la parte lateral de la escuela que se necesita remozar para no tener ningun problema con los niños.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  <p>Firma y sello del Presidente de la OPF</p>	  <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
---	---