

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Lanquín
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Chianay
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-11-0826-43	FECHA:	26/02/2024



Foto 1: Piso de la entrada en mal estado



Foto 2: Piso de los corredores en mal estado



Foto 3: Piso de las aulas en mal estado



Foto 4: Techo de aula en mal estado




Foto 5: Techo de otra aula en mal estado




Foto 6: Aula sin techo

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

