

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	LANQUIN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM ALDEA CHICANUZ	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CHICANUZ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-11-0828-43	FECHA:	19/02/2024



Foto 2: SANITARIOS EN MAL ESTADO



Foto 3: CHAPAS EN MAL ESTADO




Foto 4:




Foto 5:






Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--

