



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Version 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Lanquin
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCION DEL ESTABLECIMIENTO:	Comunidad Seraxquichje
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-11-1159-43	FECHA:	04-09-2,024




Foto 7: Cambio de porton principal de la escuela, Muro Perimetral de block en malas condiciones de nesecita levantar 4 hiladas de block



Foto 8: Ampliacion de losa de patio de concreto




Foto 9: se nesecita cambiar la cubierta de lamina de toda las instalaciones del centro educativo asi tambien instalacion de canales y bajadas de agua pluvial




Foto 10: se nesecita pintar las instalaciones de la escuela



Foto 11: mantenimiento costaneras, lijado y pintado






Foto 12: Mantenimiento de balcones y puertas .

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---