

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Lanquín
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Comunidad Seraxquiche
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-11-1159-43	FECHA:	02/12/2024.



Foto1: Porton instalado en el centro educativo finalizado.



Foto 2: Finalización e instalación de estructura de techo y cubierta de lámina.




Foto 3: Finalización de cubierta de lámina en el centro educativo.



Foto 4: Pintura en muros interiores y exteriores finalizado.



Foto 5: Levantamiento del muro perimetral finalizado.




Foto 6: Mantenimiento y aplicación de pintura de puertas finalizado.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPR	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

