



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Lanquin
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio San Nicolas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-11-1526-42	FECHA:	4/09/2024



Foto1: En este modulo se colocaran balcones a toda las ventanas igual en la parte de atras



Foto 2: se van a reparar las puertas dañadas



Foto 3: cambio de cubierta de lamina acanaladas por troqueladas calibre 26



Foto 4: instalacion de balcones



Foto 5: ampliacion de losa de patio de concreto




Foto 6: se necesita cambiar cubierta de lamina en las aulas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Lanquin
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E O D P	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio San Nicolas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-11-1526-42	FECHA:	4/09/2024



Foto1: pintar las paredes exteriores de la escuela.



Foto 2: pintar las paredes interiores de la escuela.



Foto 3:



Foto 4:




Foto 5:





Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

