

HOJA 1 DE 1

Licenciado (a)
Julio Armando Samayoa Santiago
Dirección Departamental de Educación de Alta Verapaz
Ministerio de Educación
Su Despacho

Estimado(a) Licenciado(a): Samayoa Santiago:

Respetuosamente me dirijo a usted, para solicitar que con base en el Acuerdo Ministerial número 1059-2018, por medio del cual se crea el Programa de Apoyo "Mantenimiento de Edificios Escolares Públicos", se sirva realizar las gestiones necesarias ante las autoridades correspondientes, a efecto sea autorizado el mantenimiento del Edificio Escolar Público, según la información que se detalla a continuación:

CENTRO EDUCATIVO PÚBLICO A SER ATENDIDO

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Lanquín
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Seamay Jobchacob
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-11-6611-43	FECHA:	23 de febrero de 2024
NOMBRE DE DIRECTOR:	Carlos Rigoberto Cu Choc	NÚMERO DE TELÉFONO:	51728160


DESCRIPCIÓN Y CANTIDAD DE TRABAJOS

No.	* RENGLONES DE TRABAJO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO ESTIMADO	SUBTOTAL Q.
1	MODULO 2: Tres Aulas				
1.1	Mantenimiento de costaneras (Remocion de óxido mas aplicación de anticorrosivo)	Unidad	1	Q 2,500.00	Q 2,500.00
1.2	Aplicación de Pintura en muros (interior y exterior)	M2	450	Q 25.00	Q. 11,250.00
1.3	Sustitucion de ventana de manera a metal	Unidad	6	Q 900.00	Q 5,400.00
1.4	Sustitucion de puerta de madera a metal	Unidad	3	Q 4,000.00	Q 12,000.00
1.5	Circulacion del Predio Escolar	Unidad	2	Q 500.00	Q 1,000.00
2	MODULO 3: 2 Aulas				
2.1	Mantenimiento de ventana (remocion de óxido mas Aplicación de Anticorrosivo mas Pintura de esmalte)	M2	150	Q 50.00	Q 7,500.00
2.2	Sustitucion de vidrios de madera a metal de 0,75 x 25 m	Unidad	100	Q 60.00	Q 6,000.00
2.3	Mantenimiento de Puestas de metal	Unidad	7	Q 1,000.00	Q 7,000.00
2.4	Aplicación de Pintura en muros (interior y exterior)	M2	400	Q 25.00	Q 10,000.00
2.5	Mano de Obra	Unidad	1	Q 3,000.00	Q 3,000.00
VAN					Q 54,400.00

Se hace constar que el Centro Educativo Público no se encuentra intervenido actualmente, ni recientemente con recursos financieros provenientes de financiamiento externo, Unidad de Construcción de Edificios del Estado -UCEE-, Fondo de Desarrollo Social -FODES-, Organizaciones no Gubernamentales -ONG-, Municipalidades.




Firma y Sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello del Director del Centro Educativo Público



Revisado por:



Coordinador(a) de Infraestructura Escolar
Firma y sello



Autorizado por:



Director(a) Departamental de Educación
Firma y sello



*Los Renglones de trabajo para el mantenimiento, son los establecidos en el instructivo PRA-INS-20 "Transferencias Corrientes a OPF para el Programa de Mantenimiento de Edificios Escolares Públicos".

HOJA 2 DE 2

DESCRIPCIÓN Y CANTIDAD DE TRABAJOS					
No.	* RENGLONES DE TRABAJO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO ESTIMADO	SUBTOTAL Q.
VIENEN					Q 54,400.00
3	Servicio sanitarios y sus accesorios				
3.1	Aplicación de Pintura (interior y exterior)	M2	25	Q 40.00	Q 1,000.00
3.2	Rehabilitación	Unidad	3	Q 1,500.00	Q 4,500.00
3.3	Tubería PVC	Unidad	5	Q 100.00	Q 500.00
3.4	Block de poma	Unidad	200	Q 5.00	Q 1,000.00
3.5	Cemento Progrero	Unidad	10	Q 90.00	Q 900.00
3.6	Lamina alumina 8 pies	Unidad	8	Q 90.00	Q 720.00
3.7	letrinas	Unidad	3	Q 800.00	Q 2,400.00
4	Mano de Obra	Unidad	1	Q 8,580.00	Q 8,580.00
5	Aplicación de Pintura (interior y exterior)	M2	25	Q 40.00	Q 1,000.00
TOTAL Q.					Q.75,000.00


Se hace constar que el Centro Educativo Público no se encuentra intervenido actualmente, ni recientemente con recursos financieros provenientes de financiamiento externo Unidad de Construcción de Edificios del Estado -UCEE-, Fondo de Desarrollo Social -FODES-, Organizaciones no Gubernamentales -ONG-, Municipalidades.



Firma y Sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello del Director del Centro Educativo Público

Revisado por: Coordinador(a) de Infraestructura Escolar
Firma y sello



Autorizado por:



Director(a) Departamental de Educación
Firma y sello



*Los Renglones de trabajo para el mantenimiento, son los establecidos en el instructivo PRA-INS-20 "Transferencias Corrientes a OPF para el Programa de Mantenimiento de Edificios Escolares Públicos".

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIAMENTE DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Lanquin
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Seamay Jobchacob
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-11-6611-43	FECHA:	22 de febrero de 2024



Foto 1: Se observa el deterioro de esta aula.



Foto 2: Se observa el mal estado de esta aula.



Foto 3: Se observa el deterioro de los vidrios del aula 2.



Foto 4: Se observa el mal estado de las ventanas del aula 2.







Foto 5: Se observa el mal estado del único tinaco del establecimiento educativo.




Foto 6: Se observa el mal estado de las letrinas del establecimiento educativo.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPEF		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
--	---	---	---

CROQUIS O BOSQUEJO DEL ESTABLECIMIENTO Y ÁREAS A INTERVENIR
Centro Educativo Público a ser atendido por la modalidad OPF

ASPECTOS GENERALES:			
DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Lanquin
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Seamay Jobchacob
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-11-6611-43		



 firma y Sello del Presidente de la OPF	 firma y Sello del Director del Centro Educativo Público
---	---