


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO


DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	LANQUIN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM COMUNIDAD SAN JOSE CERRO LINDO.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD SAN JOSE CERRO LINDO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-11-9967-43	FECHA:	9/04/2024



Se observa que el cerco del establecimiento que esta en malas condiciones, por lo tanto se necesita remozar para mejor seguridad de los estudiantes.




Parte frontal de paredes en malas condiciones deteriorado, se necesita remozar.




Mejoramiento de paredes en las instalaciones de los diferentes modulos , se observa que esta muy deteriorado ,



Sustitucion de puertas y mejoramiento en paredes que se pintaran de azul y celeste nacional externo e interno.



Sustitucion de cerco y muro perimetral, mejoramiento de servicio sanitario.



Sustitucion de vidrios y mantenimiento de balcones, asi tambien sustitucion de piso de concreto en el aula.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Aldoberto Gal

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

