



Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SANTA MARIA CAHABÓN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CASERIO SAN JUAN CHIVITE	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SAN JUAN CHIVITE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-12-0031-43	FECHA:	4/09/2024



Foto 1: Se observa la entrada al patio trasero y acceso a baños en mal estado



Foto 2: Se observa en mal estado el patio trasero de la escuela.



Foto 3: Se observa el mal estado de la parte de atrás de la escuela



Foto 4: Puertas y mobiliario en mal estado




Foto 5: Se observa los baños en mal estado



Foto 6: Se observa el mal estado de los ventanales.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

