



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	CAHABÓN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM ALDEA SEBAS II	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SEBAS II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-12-0034-43	FECHA:	



Foto 1: Inicio de circulación en frente de la Escuela



Foto 2: Circulación lado derecho



Foto 3: Circulación lado izquierdo



Foto 4: Circulación al lado atrás de la escuela




Foto 5: Circulación al lado derecha de la esquina



Foto 6: Circulación parte de la derecha

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPE




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

