



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	CAHABÓN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CASERIO SANTA MARIA KANA ITZAM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SANTA MARIA KANA ITZAM
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-12-0035-43	FECHA:	3/09/2024




FOTO 1: Reparacion de techo




FOTO 2: Reparacion de costaneras




FOTO 3: Reparacion de paredes




FOTO 4: Reparacion de capotes




FOTO 4: Colocacion de piso entortada




FOTO 6: Reparacion de puerta de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

