

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Cahabón
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Chioyal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	1612 0039-43	FECHA:	23/02/2024



Foto 1: Reparación del portón de la entrada principal




Foto 2: Cambio de techos completo dañado aula No. 2




Foto 3: Pavimentación de la entrada principal.



Foto 4: Reparación de las puertas dañadas de los baños, concreto pines de las puertas.




Foto 5: Cambio de techos completo dañado aula No. 1



Foto 6: Reparación de tres estanterías, que se encuentra en mal estado.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Erwin Rolando cac sub
Firma y sello del Presidente de la OPF


Firma y Sello Director Centro Educativo Público