

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	CAHABÓN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CHIACTE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-12-0042-43	FECHA:	23/02/2024



Foto 1: Se observa el deterioro de las paredes y columnas que sostienen el techo de las aulas.




Foto 2: Desprendimiento de las paredes de tabla por la antigüedad de la construcción.




Foto 3: Se observa la inutilización de las ventanas por su avanzado deterioro.




Foto 4: Se observa las paredes exteriores bastante deterioradas por la humedad debido a su exposición a las inclemencias del tiempo.




Foto 5:





Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Yalust
Firma y sello del Presidente de la OPR



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

