REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

Ministerio de Educación
Gualle malia
SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO X DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO: Alta Verapaz MUNICIPIO: Santa María Cahabón

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: EORM Caserío Sesaquiquib Semox DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: Cáserío Sesaquiquib Semox

CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: 16-12-0046-43 FECHA: 27/02/2024




Foto1: mantenimiento a estructura de soporte




Foto 2: reello de paredes en mal estados



Foto 3: sustitucion de laminas por troqueladas



Foto 4: mantenimiento de costaneras



Foto 5: mantenimiento y reparacion de baños




Foto 6: mantenimiento de sanitarios

Observación: Si es necesario se pueden agregar no as adicionales va ualizar el número de hojas.



Firma y Sello Director Cent

DIRECCION Sention Educativo Publico