

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Santa María Cahabón
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Salamunix
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-12-0050-43	FECHA:	Mayo, 2024




Foto 1: SUSTITUCION DE VIDRIOS



Foto 2: SUSTITUCION DE LAMINAS PARA SANITARIO



Foto 3: SUSTITUCION DE PUERTA DE METAL




Foto 4: SUSTITUCION DE PISO



Foto 5: REPARACION DE BANQUETA



Foto 6: CERCADO DE ESTABLECIMIENTO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hoja.

[Handwritten Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

