



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación  
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	CAHABÓN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM COMUNIDAD SANTA MARIA RUBELTZUL	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-12-0066-43	FECHA:	Mayo 2024



Foto 1: Sustrituion de Laminas.



Foto 2: Sustrituion de estructura.



Foto 3: Pintura en pared interior y exterior.




Foto 4: Sustrituion de puertas.



Foto 5: Sustrituion de ventanas.



Foto 6: Sustrituion de piso

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Handwritten Signature]*

Firma y sello del Presidente de



*[Handwritten Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo

