

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	CAHABÓN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CASERIO CHINA ASIR	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO CHINA ASIR
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-12-0078-43	FECHA:	MAYO 2,024



FOTO 1: Sustitucion de costaneras.



FOTO 2: Sustitucion de techo



FOTO 3: Cambio de inodoros



FOTO 4: Sustitucion de puertas



FOTO 5: Sustitucion de chapas



FOTO 6: Sustitucion de puerta de baño.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello de  

Firma y Sello Director  