



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Santa Maria Cahabón
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Caserio Pequixul	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Pequixul
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-12-0083-43	FECHA:	03 septiembre de 2024



Foto 7: Estado actual cocina



Foto 8: Estado Actual piso de la cocina.



Foto 9: Estado actual paredes exterior.



Foto 10: Estado actual piso.



Foto 11: estado actual de techo cocina.




Foto 12: Estado actual exterior.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

