



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO x

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Santa Maria Cahabón
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Las Tres Cruces el Mirador
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-12-0084-43	FECHA:	3/09/2024



Foto1: mantenimiento a estructura de techo.




Foto 2: Cambio de pintura.




Foto 3: Cambio de porton del establecimiento.



Foto 4: Mantenimiento a estructura de techo





Foto 5: Cambio de pintura a puerta.




Foto 6: La puerta del baño esta en mal estado.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPA




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

