



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	CAHABÓN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CASERIO XALITZUL	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO XALITZUL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-12-0085-43	FECHA:	



Foto 1: Circulación parte norte




Foto 2: Circulación parte sur



Foto 3: Circulación parte este



Foto 4: Circulación parte Oeste




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Ana Alicia de la Cruz Maguin

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Handwritten signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

