



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación  
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Cahabón
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Caserío Nuevo Tzulben	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Nuevo Tzulben
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-12-0086-43	FECHA:	1/06/2024



Foto 1: Se observa el inicio del trabajo de remozamiento por los padres de familia



Foto 2: Se observa las paredes de la EORM Caserío Nuevo Tzulben ya sin techo




Foto 3: Se observa la sustitucion de las costaneras en mal estado a metal



Foto 4: Se observa el ingreso de laminas troqueladas para la sustitución del techo.




Foto 5: Se observa el avance de la sustitución del techo del Edificio Escolar Público



Foto 6: Se observa el techo casi trminando

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Handwritten Signature]*

Firma y sello del Presidente de la O.P.D



*[Handwritten Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

