



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Cahabón
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Caserío Nuevo Tzulben	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Nuevo Tzulben
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-12-0086-43	FECHA:	1/07/2024




Foto1: Se observa cómo quedó la sustitucion de la estructura de costaneras de madera en mal estado a metal y el techo




Foto 2: Se observa la parte frontal del edificio escolar público ya terminado.




Foto 3: Se observa la sustitucion de estructura y techo en mal estado a metal.



Foto 4: Se observa la sustitución de los horcones de madera a columnas de concreto.




Foto 5: Se observa el interior de la cocina con el entortado de concreto




Foto 6: Se observa la sustitucion de madera en mal estado de la parte de debajo de las paredes de la cocina.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

