



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación  
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	CAHABÓN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LA ESCOPETA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-12-0089-43	FECHA:	3/09/2024




FOTO 1: Circulacion de area de a escuela.



FOTO 2. Cambio de techo de baño




FOTO 3: Sustitucion de puerta de baño




FOTO 4. Sustitucion de puertas de aula



FOTO 4: Colocacion de piso ceramico



FOTO 5: Cambio de pintura

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas

*[Handwritten Signature]*

Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Handwritten Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

