

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	CAHABÓN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD TZIBALPEC
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-12-0092-43	FECHA:	23/02/2024



Foto 1: Se observa la estructura deteriorada que sostiene el techo.



Foto 2: Se observa las condiciones deterioradas en las que se encuentran las láminas del establecimiento.




Foto 3: Parte de las láminas del techo se encuentran desprendidas por la antigüedad de la estructura.




Foto 4: Se observa la corrosión del techo por la antigüedad del mismo.

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

José Che Choc
Firma y sello del Presidente de la OPP



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

