

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SANTA MARÍA CAHABÓN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA TRANSVAAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-12-0097-43	FECHA:	4/09/2024



foto 1: sustitución de láminas, por láminas troquelada y sustitución de vidrios .



foto 2: aplicación y cambio de pintura en pared exterior e interior.




foto 3: Reparación de columnas de concreto para malla, sustitución de malla con soporte de tubos de metal y sustitución de portón.




foto 4: sustitución de chapas para puertas de metal.

foto 5:

foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  Firma y sello del Presidente de la OPF	  Firma y Sello Director Centro Educativo Pública
--	---