



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|---------------------|
| DEPARTAMENTO: | ALTA VERAPAZ | MUNICIPIO: | SANTA MARÍA CAHABÓN |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | COMUNIDAD SAQUIHA |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 16-12-0099-43 | FECHA: | MAYO 2024 |




Foto1: Se observa el interior del establecimiento de la estructura del techo en mal estado.




Foto 2: Se observa el deterioro del entechado del establecimiento educativo



Foto 3: Se observa láminas oxidadas



Foto 4: Se observa la presencia de humedad



Foto 5: Se observa costaneras oxidas



Foto 6: Se observa costaneras descoloradas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OFF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

